

ANALISI DELL'AREA DI STUDIO:
Stato di Conservazione
del patrimonio edilizio - Scala 1:1000

Stato di conservazione ed uso del patrimonio edilizio

Legenda

- perimetrazione centro storico
- perimetrazione comparti
- perimetrazione unità edilizia
- perimetrazione volumi elementari
- A 14 identificativo comparto

STATO DI CONSERVAZIONE

- ottimo
- buono
- accettabile
- mediocre
- fatiscente
- rudere

TIPO D' USO

- abbandonato
- continuo
- saltuario
- in costruzione

COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano

P.P.

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
ZONA A1

ANALISI DELL'AREA DI STUDIO:
Stato di Conservazione e d'Uso del Patrimonio Edilizio

Il Progettista del Piano **Arch. Luigi Lobina**	Il Resp. del Servizio **Geom. Romano Pitzus**
Il Gruppo di Lavoro Dott. Arch. Luigi Lobina Dott. Ing. Sandro Lobina Dott. Arch. Elisabetta Lobina Studio Lobina 09047 Selargius (CA) Via Roma, 21 Tel. 070/855.81.17 Fax 070/855.81.18 E-mail: studiolobina@tiscali.it	Allegato 2 Tavola 09 Scala 1:1000 File 1e4dc2P1 Data Nov. 2003 Agg.to 1 Feb. 2007 Agg.to 2
Il Sindaco **Dott. Gian Pietro Pili**	